

1. LÉPÉS

A mérés nyitott ablaknál történik.
Először nyissa ki az ablakot, majd mérje az egyes méreteket:

2. LÉPÉS

A nyitott ablak belső szélességét kell mérni (un. szabad nyílást).

! A pontosság érdekében javasoljuk, hogy a szélességet mérje legalább 3 helyen: felül, középen és alul.



A legkisebb mért méretből vonjon le 1 mm-t.

3. LÉPÉS

A nyitott ablak belső magasságát kell mérni (un. szabad nyílást).

! A magasságot javasoljuk legalább 3 helyen mérni: az egyik oldalon, középen és a másik oldalon.

A legkisebb mért méretből vonjon le 1 mm-t.



4. LÉPÉS

A nyitott ablak keretének vastagságát kell mérni.

! Ez az adat fontos a megfelelő rögzítőkonzol kiválasztásához, amely pontosan a mért mélység szerint készül.

A megfelelően kiválasztott konzol biztosítsa a háló erős, stabil és megbízható rögzítését az ablakon.

